


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1
Объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)

МБУ ЦППМиСП №1 «Развитие»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Территориального отдела
Главного управления образования
администрации г.Красноярска по
Железнодорожному и Центральному районам

 Т.И.Олыкайнен
« » « » 2016г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 1 «Развитие»
1.2. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Омская, 38
1.3. Сведения о размещении объекта:
- нежилое встроенное помещение: 228,8 кв.м
- на первом этаже девятиэтажного жилого дома
- наличие прилегающего земельного участка: нет
1.4. Год постройки здания 1980 года, последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - май 2016г.; капитального - нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 1 «Развитие»; краткое наименование: МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие»
1.7. Юридический адрес учреждения: 660028, г. Красноярск, ул. Омская, 38
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: муниципальное образование г. Красноярска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг:
- психолого-педагогическая диагностика индивидуальных особенностей и склонностей личности;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, логопедическая помощь;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов;
- психолого-педагогическое просвещение;
- комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 0 до 18 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: 35 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: из любого района города до остановки ул. Красномосковская автобусами № 51, 2, 71, 3, 99, 32, 87, 76, 26, 52, 53.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 700 м
 3.2.2 время движения (пешком): не более 10 минут
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
 3.2.4 Перекрестки: регулируемые
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ n/n	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ n/n	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе, в здании и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата добиться доступности объекта при условии

ремонта покрытия на территории, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения. Для инвалидов с нарушением зрения при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2.	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	ремонт капитальный

4.2 Период проведения работ: 2016-2020 год
в рамках исполнения: «Плана адаптации доступной среды»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации: соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к групповым помещениям, санитарно – гигиеническим помещениям

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____


4.5. Информация размещена на сайте: <http://pd-centre1.ucoz.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:


1. Анкеты (информации об объекте) от « 16 » февраля 2016 г.;
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 16 » февраля 2016 г.;
3. Решения Комиссии от « 16 » февраля 2016 г.

Председатель рабочей группы:
директор МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие»




Е.С. Нестерова

Члены рабочей группы:
заместитель директора по ХР




Т.А. Ходенкова

социальный педагог



В.В.Гамзюк

Председатель, Почетный член
Всероссийского общества инвалидов



Г.В. Зименко

Утверждаю
Директор ЦППМиСП № 1
« Развитие»
Е.С.Нестерова

«_16_» «_февраля_» 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 1

__г.Красноярск__

«_16_»_февраля_ 2016г._

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие»*
- 1.2. Адрес объекта: *Россия, г. Красноярск, ул. Омская, 38*
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- на *1 этаже девятиэтажного жилого дома, 228,8 кв. м*
- наличие прилегающего земельного участка: *нет*
- 1.4. Год постройки здания *1980г.*, последнего капитального ремонта: *нет*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего май 2016г.*, капитального: *нет*
- 1.6. Название учреждения: полное юридическое наименование согласно Уставу: *муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи № 1 «Развитие»*, краткое наименование: *МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие»*
- 1.7. Юридический адрес учреждения: *г. Красноярск, ул. Омская, 38*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: *образование*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: *из любого района города до остановки ул. Красномосковская автобусами № 51, 2, 71, 3, 99, 32, 87, 76, 26, 52, 53.*
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: *700м (пешком)*
 - 3.2.2. время движения (пешком): *10 мин.*
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*
 - 3.2.4. Перекрестки: *регулируемые*
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет*
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет	-	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД		-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе, в здании и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата добиться доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения. Для инвалидов с нарушением зрения при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет участка
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт Капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

4.2 Период проведения работ: 2016-2020 год
в рамках исполнения: «Плана адаптации доступной среды»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: соответствие санитарным правилам и нормам.

Утверждаю
Директор ЦППМиСП №
« Развитие»
Е.С.Нестерова
«_16_» «_февраля» 2016г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 1 «Развитие»
1.2. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Омская, 38
1.3. Сведения о размещении объекта:
- нежилое встроенное помещение: 228,8 кв.м
- на первом этаже девятиэтажного жилого дома
- наличие прилегающего земельного участка: нет
1.4. Год постройки здания 1980 года, последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - май 2016г.; капитального - нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 1 «Развитие»; краткое наименование: МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие»
1.7. Юридический адрес учреждения: 660028, г. Красноярск, ул. Омская, 38
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: муниципальное образование г. Красноярск
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг:
- психолого-педагогическая диагностика индивидуальных особенностей и склонностей личности;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, логопедическая помощь;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов;
- психолого-педагогическое просвещение;
- комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 0 до 18 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: 35 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: из любого района города до остановки ул. Красномосковская автобусами № 51, 2, 71, 3, 99, 32, 87, 76, 26, 52, 53.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД


4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2.	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	ремонт капитальный

Размещение информации на сайте: <http://pd-centre1.ucoz.ru>

Председатель рабочей группы



Е.С. Нестерова

предъявляемых к групповым помещениям, санитарно – гигиеническим помещениям

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)


4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____


4.5. Информация размещена на сайте: <http://pd-centre1.ucoz.ru>

Председатель рабочей группы:

директор МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие»  Е.С. Нестерова

Члены рабочей группы:

заместитель директора по ХР




Т.А. Ходенкова

социальный педагог



В.В. Гамзюк

председатель, Почетный член
Всероссийского общества инвалидов



Г.В. Зименко

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от « 16 » февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБУ ЦППМ и СП № 1 «Развитие» г. Красноярск ул. Омская, 38
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			-отсутствие информационных указателей; -неровное покрытие путей движения; -отсутствие бордюров по краям пешеходных путей(0,05м);	все	-установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ; -устранить неровное покрытие путей движения; -установить бордюры по краям пешеходных путей на высоте 0,05 м	ТСР, ТР, Орг
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	-	-	Организационные мероприятия, ТСР, ремонт

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от « 16 » февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБУ ЦППМ и СП № 1 «Развитие» г. Красноярск ул. Омская,38

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-				
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-отсутствует нормативный водоотвод; -ненормативное размещение информации об ОСИ; - скользкое покрытие; - освещение отсутствует.	все	-установка нормативного водоотвода; -размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующим и расстоянию рассмотрения, а также установка информационного табло об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,75 м с дублированием рельефными знаками; - приведение освещения в рабочее состояние	

2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	- доводчик не функционирует; - отсутствует дверь-купе; - порог-6 см; - отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом	К, О, С	- отрегулировать (заменить) доводчик; - замена двери; - нанести тактильную предупреждающую информацию перед дверным проёмом за 0,8 м;	ТСР Орг, Ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	-	- доводчик не функционирует; - отсутствует дверь-купе, контрастная маркировка	К, О, С	- отрегулировать (заменить) доводчик; - замена двери и нанесение контрастной маркировки	ТСР Орг, ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД-В	-	-	Организационные мероприятия, ТСР, ремонт

Приложение 3
 Акту обследования ОСИ к паспорту
 доступности ОСИ
 № 1
 от « 16 » февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУ ЦППМ и СП № 1 «Развитие» г. Красноярск ул. Омская, 38

Наименование объекта, адрес № п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Вид ы работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;	все	- разместить на путях движения комплексную информацию (в т.ч. цветовые и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений	Орг
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от « 16 » февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБУ ЦППМ и СП № 1 «Развитие» г. Красноярск ул. Омская,38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	- наличие порогов более 2.5 см; - ширина дверных проёмов- менее 0,9 м	К, О	- демонтировать пороги; - расширить узкие проемы	Капитальный ремонт ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ВНД-В	-	-	Организационные мероприятия, ТСР, ремонт

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от « 16 » февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБУ ЦППМ и СП № 1 «Развитие» г. Красноярск ул. Омская,38
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	- отсутствуют кнопки вызова персонала; - нет поручней; - отсутствуют информационные обозначения; - ширина дверных проёмов-менее 0,9м;	все	- установить кнопки вызова персонала; - установить поручни; - разместить информацию о туалетных комнатах, обозначив специализированный туалет для граждан на креслах-колясках	Орг, ТСП, ТР
5.2	Душевая/ванная комната	-		-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-		-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД-В	-	-	Организационные мероприятия, ТСП, ремонт

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№_1
от «_16_»_февраля_2016_г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБУ ЦППМ и СП № 1 «Развитие» г. Красноярск ул. Омская,38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	- нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	все	- организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг, ТСР, ТР
6.2	Акустические средства	нет			- отсутствие акустической системы информации и оповещения об опасности	все		
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствие дублирования информации тактильными средствами	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				- нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД-В	-	-	Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт



Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 1
«Развитие»
660028, г. Красноярск, ул. Омская, 38
тел. (391) 243-38-14, 243-34-02, e-mail: pd-centre@mail.ru

ПРИКАЗ

от « 01 » февраля 2016 г.

№ 21

О создании комиссии по обследованию доступной среды МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие»

На основании ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказа Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики», приказа главного управления образования администрации города Красноярска «Об обеспечении условий доступности» от 21.01.2016 № 16/п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации помещений МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие» в составе:
Председатель комиссии: Нестерова Е.С., директор ЦППМиСП № 1 «Развитие»;
Члены комиссии: Ходенкова Т.А., заместитель директора;
Гамзюк В.В., социальный педагог;
2. Ходенковой Т.А. предоставить для утверждения план-график проведения обследования и паспортизации объекта;
3. Ходенковой Т.А. согласовать с общественной организацией инвалидов и утвердить паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (далее - ОСИ) в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №627);
4. По результатам обследования уровня доступности объекта членам комиссии составить и предоставить к утверждению план адаптации доступной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов;
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Т.А. Ходенкова

В.В. Гамзюк

Директор

Е.С. Нестерова



Приложение № 1 к приказу № 21

Утверждаю
Директор ЦППМИСП № 1
« Развитие »
Е.С. Нестерова



График обследования по зонам

Зона обследования	Дата	Члены комиссии
1. Территория, прилегающая к зданию	10.02.2016г.	Е.С. Нестерова Т.А. Ходенкова В.В. Гамзюк
2. Вход в здание	10.02.2016г.	Е.С. Нестерова Т.А. Ходенкова В.В. Гамзюк
3. Пути движения внутри здания	12.02.2016г.	Е.С. Нестерова Т.А. Ходенкова В.В. Гамзюк
4. Зона целевого назначения (кабинеты)	15.02.2016г.	Е.С. Нестерова Т.А. Ходенкова В.В. Гамзюк
5. Санитарно-гигиенические помещения	15.02.2016г.	Е.С. Нестерова Т.А. Ходенкова В.В. Гамзюк
6. Система информации	16.02.2016г.	Е.С. Нестерова Т.А. Ходенкова В.В. Гамзюк